



CUCOP (2)	Concepto (3)	Valor total estimado de compra (4)	Valor Estimado de compras Mipymes (5)	Valor estimado de compras no cubiertas por TLC (6)	Cantidad (7)	Unidad de Medida (8)	Carácter del procedimiento de contratación (9)	Entidad Federativa (10)	T1 (11)	T2 (12)	T3 (13)	T4 (14)	Fecha estimada para realizar el procedimiento (15)	Plurianualidad (16)	Ejercicios fiscales (17)	Monto a ejercer en el presente año (18)	Comentario 1 (19)	Comentario 2 (20)	Comentario 3 (21)	Tipo del procedimiento (22)
35100001	Trabajos de mantenimiento y remodelación en el INH, área de laboratorios, consistente en suministro e instalación de salidas eléctricas e hidrosanitarias, construcción de murete en fachada.	406000	406000	406000	1	611	N	DF	0	30	30	40	MARZO - ABRIL 2014	0	0	406000				ISP
35100001	Trabajos de mejoramiento en la unidad de Producción de Plasmas Hiperinmunes referentes a: la construcción de la acometida eléctrica en media y baja tensión segunda etapa de la sección veterinaria en, Tecamac, Estado de México.	1900000	1900000	1900000	1	611	N	EM	0	30	30	40	MARZO - ABRIL 2014	0	0	253000				ISP
35700003	Adecuación de área en obra civil y alimentación eléctrica y servicios necesarios para el retiro y colocación de horno de lavado y esterilizado dentro del laboratorio de producción en el INV	464000	464000	464000	1	611	N	DF	0	30	30	40	ABRIL - MAYO 2014	0	0	464000				ISP
35700003	Trabajos para Mitigación de Ruido en el INH e INV	1000000	1000000	1000000	1	611	N	DF	0	30	30	40	ABRIL - MAYO 2014	0	0	1000000				ISP
35100001	Impermeabilización en los Institutos Nacionales de Higiene y Virología así como la Planta Cuautitlan	3160000	3160000	3160000	1	611	N	DF	0	30	30	40	MAYO - JUNIO 2014	0	0	3160000				IP
35700003	Trabajos para la adaptación de plataforma de la bomba centrífuga westfalia, en el INH	760000	760000	760000	1	611	N	DF	0	30	30	40	MAYO - JUNIO 2014	0	0	760000				ISP
35100001	Mecanica de suelos en el área de BCG en el INH	120000	120000	120000	1	611	N	DF	0	30	30	40	JUNIO - JULIO 2014	0	0	120000				ISP

Elaboró (23)

Ing. Eduardo Casarrubias Alvarado
Gerente de Ingeniería, Mantenimiento y Supervisión

Autorizó (24)

Lic. Fernando Martínez Uribe
Director de Ingeniería de Procesos e Infraestructura

FO-PPP-01

01/06/20